fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Ricondizionamento dello stadio principale e della servovalvola MOOG



Produttore : partnership

Codice prodotto:
RS2010

Description

Le valvole ricevute per la riparazione sono sottoposte a un'ispezione iniziale per determinare l'entità della riparazione necessaria.

Ispezione in entrata

Stadio principale MOOG-HYDROLUX

- condizione del pistone (attrito del pistone)
- uscita dell'elettronica
- posizione del trasduttore di spostamento
- elettronica con trasduttore di spostamento
- O-ring e anelli di tenuta

stadio pilota MOOG

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- condizione dei filtri
- divisore di raggi
- qualità dell'olio
- gioco tra pistone e boccole
- elettronica con trasduttore di spostamento
- O-ring
- comportamento di controllo nel campo dei piccoli segnali
- impostazione dello zero
- condizione degli ugelli

valvola di isolamento

- O-ring

Dopo l'approvazione dell'ordine di riparazione, i servizi richiesti vengono eseguiti e documentati. Infine, viene effettuato un test funzionale con la creazione e la valutazione di un diagramma.

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.