


## Ricondizionamento del forno di fusione StrikoWestofen

### StrikoMelter

**Produttore :** partnership**Codice prodotto:**  
RO5010

### Description

Articolo-Nr.	Modello	Capacità [kg]	capacità di fusione [kg/h]
RO5010	Fusione MB1 1250/500	1250	500
RO5020	Stampo MB1 1250/750	1250	750
RO5030	Stampo MB2 1500/500	1500	500
RO5040	Stampo MB2 1500/750	1500	750
RO5050	Stampo MH   -B 3000/1000	3000	1000
RO5060	Stampo MH   -B 4000/1500	4000	1500
RO5070	Stampo MH   -B 5000/2000	5000	2000

### Rivestimenti refrattari di forni

- Consulenza per la scelta del materiale

**Rivestimenti refrattari di forni**

- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o mattoni
- Produzione di casseforme (camini, bruciatori)
- Monitoraggio del processo di essiccazione

**Ristrutturazione di filtri, pentole e lavandini di fonderia**

- Consulenza sulla scelta del materiale
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o brickbetoni
- Produzione di casseforme
- Monitoraggio del processo di essiccazione - per i prodotti più piccoli l'essiccazione avviene in officina (fino a 450°C)/li>

**Produzione di vari prodotti refrattari su richiesta del cliente**

- Lavelli da fonderia
- Filtri, pentole
- Cunei, tappi, barriere
- Coperchi e porte di forni

**Riparazione e manutenzione**

- Forno da fonderia
- Prodotti vari

**Tempi di consegna**

su richiesta

**Prezzo**

su richiesta

