

Ricondizionamento del forno di fusione StrikoWestofen

StrikoMelter



Produttore : partnership

Codice prodotto:
RO5010

Description

Articolo-Nr.	Modello	Capacità [kg]	capacità di fusione [kg/h]
RO5010	Fusione MB1 1250/500	1250	500
RO5020	Stampo MB1 1250/750	1250	750
RO5030	Stampo MB2 1500/500	1500	500
RO5040	Stampo MB2 1500/750	1500	750
RO5050	Stampo MH -B 3000/1000	3000	1000
RO5060	Stampo MH -B 4000/1500	4000	1500
RO5070	Stampo MH -B 5000/2000	5000	2000

Rivestimenti refrattari di forni

- Consulenza per la scelta del materiale

Rivestimenti refrattari di forni

- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o mattoni
- Produzione di casseforme (camini, bruciatori)
- Monitoraggio del processo di essiccazione

Ristrutturazione di filtri, pentole e lavandini di fonderia

- Consulenza sulla scelta del materiale
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o brickbetoni
- Produzione di casseforme
- Monitoraggio del processo di essiccazione - per i prodotti più piccoli l'essiccazione avviene in officina (fino a 450°C)

Produzione di vari prodotti refrattari su richiesta del cliente

- Lavelli da fonderia
- Filtri, pentole
- Cunei, tappi, barriere
- Coperchi e porte di forni

Riparazione e manutenzione

- Forno da fonderia
- Prodotti vari

Tempi di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta

