

Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Ricondizionamento dello stadio principale e della servovalvola

MOOG



Produttore: partnership

Codice prodotto:

RS2010

Description

Le valvole ricevute per la riparazione sono sottoposte a un'ispezione iniziale per determinare l'entità della riparazione necessaria.

Ispezione in entrata

Stadio principale MOOG-HYDROLUX

- condizione del pistone (attrito del pistone)
- uscita dell'elettronica
- posizione del trasduttore di spostamento
- elettronica con trasduttore di spostamento
- O-ring e anelli di tenuta

stadio pilota MOOG



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

- condizione dei filtri
- divisore di raggi
- qualità dell'olio
- gioco tra pistone e boccole
- elettronica con trasduttore di spostamento
- O-ring
- comportamento di controllo nel campo dei piccoli segnali
- impostazione dello zero
- condizione degli ugelli

valvola di isolamento

• O-ring

Dopo l'approvazione dell'ordine di riparazione, i servizi richiesti vengono eseguiti e documentati. Infine, viene effettuato un test funzionale con la creazione e la valutazione di un diagramma.