


## Ricondizionamento del forno di dosaggio StrikoWestofen

### WESTOMAT



**Produttore :** partnership

**Codice prodotto:**  
RO4010

## Description

| Articolo-Nr. | Modello            | Capacità [kg] |
|--------------|--------------------|---------------|
| RO4010       | Westomat W 450 S   | 450           |
| RO4020       | Westomat W 650 S   | 650           |
| RO4030       | Westomat W 650 SL  | 650           |
| RO4040       | Westomat W 900 S   | 900           |
| RO4050       | Westomat W 900 SL  | 900           |
| RO4060       | Westomat W 1200 S  | 1200          |
| RO4070       | Westomat W 1200 SL | 1200          |
| RO4080       | Westomat W 1700 S  | 1700          |
| RO4090       | Westomat W 1700 SL | 1700          |
| RO4100       | Westomat W 2300 S  | 2300          |
| RO4110       | Westomat W 2300 SB | 2300          |
| RO4120       | Westomat W 3100 S  | 3100          |

## Ristrutturazione refrattaria di forni di dosaggio

### Scopo della ristrutturazione:

- Rimozione del rivestimento refrattario
- Posa dell'isolamento
- Fabbricazione di casseforme
- Saldatura di ancoraggi
- Ristrutturazione della porta
- Applicazione del calcestruzzo sul pavimento e sulle pareti
- Costruzione di archi
- Foratura di fori
- Applicare il calcestruzzo sul rivestimento isolante
- Pulizia del bordo del forno e verniciatura

Tempo di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta

