

## **Sistema di ispezione a raggi X YXLON MU 231 ZU2267, usato**



**Produttore :** Yxlon

**Codice prodotto:**  
ZU2267

### **Description**

Sistema di ispezione a raggi X

Produttore

YXLON

## Sistema di ispezione a raggi X

Tipo	MU 231
Anno	2008
Max. kV	160
mA	6.25
Commenti	per l'ispezione di ruote in alluminio da 12" a 19".

Tempo di consegna immediatamente

prezzo su richiesta

