

Sistema di ispezione a raggi X YXLON MU 231 ZU2267, usato



Produttore : Yxlon

Codice prodotto:
ZU2267

Description

Sistema di ispezione a raggi X

Produttore

YXLON

Sistema di ispezione a raggi X

Tipo	MU 231
Anno	2008
Max. kV	160
mA	6.25
Commenti	per l'ispezione di ruote in alluminio da 12" a 19".

Tempo di consegna	immediatamente
prezzo	su richiesta

